

ОСНОВЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА: Домаћи задатак 4

Број индекса	Задатак
МЕ 1 - 10	• Израчунати степен искоришћења и проверити да ли је навој самокочив за следеће навојне преноснике: Тг 20х4 и Тг 60х9, ако је коефицијент трења у навоју $\mu = 0,15$. Трење у ослонцима занемарити. • При томе за сваки од ових навоја анализирати случајеве са једним, два и три почетка ($L = P, L = 2P, L = 3P$).
МЕ 11 - 20	• Израчунати степен искоришћења и проверити да ли је навој самокочив за следеће навојне преноснике: Тг 28х5 и Тг 70х10, ако је коефицијент трења у навоју $\mu = 0,14$. Трење у ослонцима занемарити. • При томе за сваки од ових навоја анализирати случајеве са једним, два и три почетка ($L = P, L = 2P, L = 3P$).
МЕ 21 - 30	• Израчунати степен искоришћења и проверити да ли је навој самокочив за следеће навојне преноснике: Тг 36х6 и Тг 80х10, ако је коефицијент трења у навоју $\mu = 0,15$. Трење у ослонцима занемарити. • При томе за сваки од ових навоја анализирати случајеве са једним, два и три почетка ($L = P, L = 2P, L = 3P$).
МЕ 31 - ...	• Израчунати степен искоришћења и проверити да ли је навој самокочив за следеће навојне преноснике: Тг 44х7 и Тг 90х12, ако је коефицијент трења у навоју $\mu = 0,16$. Трење у ослонцима занемарити. • При томе за сваки од ових навоја анализирати случајеве са једним, два и три почетка ($L = P, L = 2P, L = 3P$).